

## Мониторинг спортивных площадок

1	Муниципалитет	Городской округ Люберцы
	<b>КРИТЕРИИ</b>	<b>КОММЕНТАРИЙ</b>
2	Адрес нахождения	г. Люберцы, ул. Подройшова д. 28
3	Внешний вид (опрятность спортивной площадки, наличие урн для мусора, состояние лакокрасочного покрытия турников, перекладин, брусьев, скамеек, уличных тренажеров)	Объект в неудовлетворительном состоянии. Требуется полная реконструкция. Все лакокрасочные покрытия, стальные - ржавлены Завоев и ури мсм.
4	Наличие сертификатов на установленное оборудование (турники, перекладины, брусья, скамейки, уличные тренажеры)	Тренажер мусуадна - <u>нба</u>
5	Состояние и плотность винтовых соединений и соединительных хомутов, имеющих сварных швов (особенно на площадках оборудованных на территории стадионов) перекладинах турниках, брусьях, скамейках, уличных тренажерах	Все соединения ржавлены в значительную степень. Защита от коррозии не дана Объект в неудовлетворительном состоянии. Металлические - <u>нба</u> и <u>ре-материал</u> мусуадна
6	Состояние наземного покрытия (резиновая крошка, грунтовое покрытие) спортивной площадки. Наличие и состояние электроосвещения на спортивной площадке	Нужное покрытие футбольного поля, баскетбольного и волейбольного площадки - не предусмотрено Закрыва тренажерной площадки - резиновая крошка - <u>нба</u> Эл. освещение разрушено и не работает совсем.
7	Эксплуатирующая организация	МОУ СОШ №21 8 495 503 22 66

Мониторинг провел(и)

Аболенин С.А.

Дата

19.07.2019