

Мониторинг спортивных площадок

1	Муниципалитет	Городской округ Люберцы
	<b>КРИТЕРИИ</b>	<b>КОММЕНТАРИЙ</b>
2	Адрес нахождения	г. Люберцы, ул. Шоссейная, д. 6
3	Внешний вид (опрятность спортивной площадки, наличие урн для мусора, состояние лакокрасочного покрытия турников, перекладин, брусьев, скамеек, уличных тренажеров)	Площадка находится в хорошем состоянии, есть в скоре нарядные косметическое решение, лакокрасочное покрытие обновлено. Три ч. на восток и юг.
4	Наличие сертификатов на установленное оборудование (турники, перекладины, брусья, скамейки, уличные тренажеры)	
5	Состояние и плотность винтовых соединений и соединительных хомутов, имеющих сварных швов (особенно на площадках оборудованных на территории стадионов) перекладинах турниках, брусьях, скамейках, уличных тренажерах	Все соединения находятся в хорошем состоянии.  Свободный доступ для населения.
6	Состояние наземного покрытия (резиновая крошка, грунтовое покрытие) спортивной площадки. Наличие и состояние электроосвещения на спортивной площадке	Наземное покрытие - резиновая крошка в удовлетворительном состоянии.  Отсутствует эл. освещение
7	Эксплуатирующая организация	Информационного центра

Мониторинг провел(и)

*Александр С.А. Демин*

Дата

19.07.2019г.