


Мониторинг спортивных площадок

1	Муниципалитет	Городской округ Люберцы
	КРИТЕРИИ	КОММЕНТАРИЙ
2	Адрес нахождения	г. Люберцы, Коммунальный пр-т, д. 18/1
3	Внешний вид (опрятность спортивной площадки, наличие урн для мусора, состояние лакокрасочного покрытия турников, перекладин, брусьев, скамеек, уличных тренажеров)	Площадка чистая, урны в исправном состоянии, в хорошем состоянии. Лакокрасочное покрытие в норме. Лавочки и урны есть.
4	Наличие сертификатов на установленное оборудование (турники, перекладины, брусья, скамейки, уличные тренажеры)	
5	Состояние и плотность винтовых соединений и соединительных хомутов, имеющих сварных швов (особенно на площадках оборудованных на территории стадионов) перекладинах турниках, брусьях, скамейках, уличных тренажерах	Винтовые соединения, соединительные хомуты и сварные швы в хорошем состоянии. Отсутствует 1 (одна) перекладина - ее можно свободно достать для населения
6	Состояние наземного покрытия (резиновая крошка, грунтовое покрытие) спортивной площадки. Наличие и состояние электроосвещения на спортивной площадке	Наземное покрытие - резиновая крошка в хорошем состоянии. Нормальное бюджетное эл. освещение
7	Эксплуатирующая организация	ООО "ТМК-Комфорт" 8 800 505 89 89

Мониторинг провел(и)



Дата

19.04.2019г.